


SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

CLOS 40



(*) Quando vengono ordinati i pezzi di ricambio, precisare il modello dell'apparecchio.

!!! PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SCOLLEGARE L'ELETTRIFICATORE

1 - ACCESSO AL CASSETTO

Rimuovere i clip da ogni lato dell'apparecchio togliendo le alette del clip con un cacciavite, quindi spingere verso il basso.
Rimuovere il manico.
Separare la testa dalla cassetta della batteria.
Rimuovere la vite.
Rimuovere il cassetto tirando leggermente sui bordi inferiori del coperchio in avanti e all'indietro.

2 – SOSTITUZIONE DEL CONDENSATORE

Togliere i due capocorda.
Togliere il condensatore difettoso dal supporto.
Inserire un condensatore nuovo.
Ricollegare i due capocorda.

3 – SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE

Rimuovere le linguette di blocco della scheda madre.
Togliere il trasformatore difettoso rimuovendo dalla scheda madre i fili primari provenienti dal trasformatore.
Inserire un trasformatore nuovo.
Ricollegare i fili del trasformatore.

4 – SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Estrarre la scheda difettosa rimuovendo le linguette di blocco, quindi asportarla.
Rimuovere i due fili del trasformatore.
Ricollegare i fili del trasformatore sulla scheda nuova.
Introdurre il lato nelle guide del cassetto e infilare la scheda nuova fino a fissarla con le linguette.



Sostituire il trasformatore con la scheda madre se l'apparecchio viene colpito da un fulmine.

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME

Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE PILA - C (Ref. 81 680 606)


Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.



Fili condensatore

Fili trasformatore

+



"Cavi di collegamento con morsetto
e guaina termoretrattile"
(servono solo per riparare i vecchi modelli)

1 - Riparazione dei modelli attuali

Nei modelli attuali, i "cavi di collegamento con morsetto" non servono (n° di serie > 04/99).

2 - Riparazione dei vecchi modelli

Nei vecchi modelli, iniziare ad inserire i "cavi di collegamento con morsetto" nelle linguette come mostrato nella foto sopra. Quindi saldare le due estremità libere direttamente sui fili rigidi del filo primario del trasformatore facendo attenzione a grattare lo smalto isolante. È fondamentale isolare correttamente le saldature con la guaina termoretrattile fornita.