

# Spaccato ricambi



Spaccato ricambi aiuto parto HK mod. 121

Figura	Cod. Articolo	Descrizione
2	HK10561	Asta filettata inferiore
3	HK10560	Asta filettata superiore
5	HK10567	Perno filettato per raccordare l'asta
10	10013	Kit piastra per freno carrello aiuto parto
13	SA10352	Carrello completo di maniglia
15	HK10565	Testata aiuto parto in pvc
16	HK10566	Ghiera in plastica per testata aiuto parto
17	HK10564	Perno per testata
18	HK10563	Alette 2 pz in pvc per testata in pvc
19	HK10562	Set viti per testata in pvc