


RICAMBIO COSTANTA 3/4 CARCAS+ROTOR+STAT FIG. CM25+CM24+CM33



RICAMBIO COSTANTA 3/4 CARCAS+ROTOR+STAT FIG. CM25+CM24+CM33

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Siccome il rotore e lo statore sono stati modificati bisogna cambiare anche la carcassa esterna, questo codice CO624 comprende il rotore, lo statore e la carcassa destra e sinistra